



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

Gabinete



OFÍCIO N° 076//2023-GP Ilha Comprida, 18 de Maio de 2023.

ASSUNTO: Ref. Resposta ao Requerimento nº 052/2023

Exmo. Senhor Presidente

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, resposta do Requerimento nº 052/2023, do nobre Vereador **FABIANO DA SILVA PEREIRA** para ser devidamente encaminhado ao mesmo.

Certos do atendimento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Senhor
FABIO TONON
DD. Presidente da Câmara Municipal de
ILHA COMPRIDA

RECEBIDO EM
25/05/23
Hora: 10:31
Assinatura



Memorando 5.393/2023

Responder apenas via 1Doc

Gonçalo N. DEDU - DESP

Para

CGAB - Chefia de...

CC

2 setores envolvidos

DEDU - DESP CGAB

11/05/2023 16:12


Resposta ao Requerimento 052/2023 DP 046/2023

Venho por meio de este responder o requerimento 052/2023 do Ver. Fabiano da Silva Pereira, sobre a manutenção e reforma da escola de surf. Foram feitos serviço do telhado, forro e calhas. Serviços estas que foram feitos após avaliação do engenheiro do dep de obras que apontou as correções a serem feitas. E até o presente momento não foram apontadas mais nenhuma reclamação sobre. Aproveito para informar que estamos no aguardo da chegada dos equipamentos e materiais específicos da modalidade.

Segue em anexo laudo.

Gonçalo F. da Rocha Netto

Diretor Divisão de Esportes



[Laudo_Escola_de_Surf...](#)

Quem já visualizou?



Município de Ilha Comprida

ESTÂNCIA BALNEÁRIA



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS

LAUDO

1- DADOS GERAIS

Interessado(a): **Secretaria de Esportes**
Assunto: **Goteiras na Escola de Surf**
Local: **Avenida Beira Mar – Balneário Monte Carlo**

ESCOPO

- 1. Descrição da Edificação;**
- 2. Relatório Fotográfico;**
- 3. Conclusão**

DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO

- Construção em estrutura metálica de aproximadamente 65 m²;
- Pintura em tinta acrílica;
- Platibanda;
- Telhado embutido com painel da caixa d'água isolado;
- Cobertura em telha de fibrocimento;
- Piso em cimento queimado.
- Forro de PVC.



Município de Ilha Comprida

ESTÂNCIA BALNEÁRIA



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Foto 01 – Rufo solto e desalinhado.




Foto 02 – Rufo solto




Foto 03 – Rufo solto



Município de Ilha Comprida
ESTÂNCIA BALNEÁRIA



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS




Foto 04 – Telha fora de encaixe



Foto 05 – Rufo solto




Foto 06 – Rufo solto



Município de Ilha Comprida
ESTÂNCIA BALNEÁRIA



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS




Foto 07 - Rufo solto




Foto 08 - Rufo solto



Foto 09 – Vista lado esquerdo da cobertura



Município de Ilha Comprida

ESTÂNCIA BALNEÁRIA



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS




Foto 10 – Vista lado esquerdo da cobertura



Foto 11 – Vista lado esquerdo da cobertura



Foto 12 – Vista lado esquerdo da cobertura