

## **Materia Legislativa - 247/2020**

Tipo: IND - Indicação

Data: 5 de Outubro de 2020

**Ementa: INDICA. A PREMENTE NECESSIDADE DE PROCEDER COM URGÊNCIA A MANUTENÇÃO DA LOMBO FAIXA (FRENTE AO PRONTO SOCORRO). NECESSARIO A REPOSIÇÃO DA GRADE NA LATERAL DA LOMBO FAIXA.**

