



www.policiamilitar.sp.gov.br
14bpmilgp@policiamilitar.sp.gov.br



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ilha Comprida, 14 de março de 2019.

OFÍCIO N° 14BPMI 023/33/19

Do Comandante de Grupamento de Polícia Militar de Ilha Comprida

Ao Exmo. Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Ilha Comprida.

Fabiano da Silva Pereira.

Assunto: Fiscalização de ônibus.

Anexo: Lista de vistoria de ônibus escolares em 05/02/2019;

04 fichas de vistoria oriundas do DETRAN/SP;

Lista de vistoria de ônibus escolares em 11/03/2019.

1. Ao par de respeitosamente cumprimentá-lo, em atenção ao ofício N° 075/2019 – CMIC oriundo dessa mui digna casa de leis, encaminho a Vossa Senhoria a lista de relação de vistoria de ônibus de transporte escolar anexa a este.

2. Assim posto, cabe ressaltar que apenas (04) quatro veículos passaram por vistorias pelo DETRAN/SP, o que se faz necessário tal obrigação a cada período de 365 dias 01 (um) ano.

3. Convém ressaltar que os ônibus vistoriados somam-se o tempo de utilização por mais de 14 (quatorze) anos. Também não foi confeccionado A. I. (Auto de Infração) devido o fato de os ônibus estarem estacionados pelo pátio. Mesmo assim, foi determinado por mim que os ônibus sem condições de rodagem, estariam proibidos de circularem pelas vias públicas em condições precárias. Acordado entre as partes que assim que passarem por restauração, haveria necessidade deste comandante voltar a fiscalizá-los para terem autorização de funcionalidades.

4. Aproveito a oportunidade, para renovar a VS^a, meus protestos de consideração e respeito.

ANTONIO CARNEIRO FILHO
2º Sgt PM – Cmt. de GP/PM

Vistoria em 05 de fevereiro de 2019. Veículos estacionados no pátio.

1) Emplacamentos: FVY – 0358 IVECO/CITYCLASS – 70C17 – Ano Fabricação 2013 Modelo 2014 – Cor Amarela.

2) Condutor: JONAS BÉRCIO XAVIER - RG: 16.157.234 SSP/SP - Registro 04078072401 - CNH 03/04/2022 - Categoria A/D/E

3) Cursos: A; EAR; CETPP; CETE; CETCT; CETVE.

4) Irregularidades:

a- Luz de ré queimada;

b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;

c- Não possui luz do emplacamento traseira;

d- Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LOZ – 1052 – Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca

2) Condutor: RUBENS BATISTA SILVA RG 22.392.905 SSP/SP – Registro 02092402898 – CNH 11/01/2022 - Categoria A/D

3) Cursos: EAR – CETE - CETCP

4) Irregularidades:

a) Luz de freio lado direto do motorista está queimada;

b) Luz de ré está queimada;

c) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;

d) Não possui quebra sol;

e) Pneus traseiros desgastados;

f) Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LRA – 1164 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca

2) Condutor: JOSÉ MORAES BERNARDO RG 18.188.516 SSP/SP – Registro 01663544310 – CNH 18/01/2021 – Categoria D

3) Cursos: EAR – CETE - CETCP

4) Irregularidades:

a) Não possui setas na lateral direita do veículo;

b) Não possui lente da seta do lado direito;

c) Não possui luz do emplacamento traseira;

d) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;

e) Não possui vidro traseiro (há um material plástico substituindo o vidro);

f) Não possui vidro lateral próximo ao motorista (há um material plástico substituindo o vidro);

g) Não possui vidro lateral direito do ultimo passageiro traseiro (há um material plástico substituindo o vidro);

h) Não possui limpador de para-brisas lado do passageiro;

i) Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LPO – 1156 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca

2) Condutor: ANTÔNIO CORREIA BRAGA - RG 21.527.633 SSP/SP – Registro 01518825824 - Categoria A/D

3) Cursos: Não consta na CNH

4) Irregularidades:

a) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;

b) Não possui luz do emplacamento traseira;

c) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;

d) Luz de ré está queimada;

e) Não possui quebra sol;

f) Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LUE – 0932 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca

2) Condutor: MILTON SOARES FERREIRA - RG 22.139.082 SSP/SP – Registro 02916486134 Categoria A/D

3) Cursos: Não consta na CNH

4) Irregularidades:

a) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;

b) Não possui luz do emplacamento traseira;

c) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;

d) Luz de ré está queimada;

e) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;

f) Vistoria pelo DETRAN

1) Emplacamentos: LTK – 0880 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca

2) Condutor: Wilson José Andrade Rocha - RG 12.143.660 SSP/SP – Registro 03529447370 Categoria A/D

3) Cursos: Não consta na CNH

4) Irregularidades:

a) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;

b) Não possui luz do emplacamento traseira;

c) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;

d) Luz de ré está queimada;

e) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;

f) Para-choques traseiro quebrado;

g) Lente do farol dianteiro quebrada;

h) Falta vidro traseiro lateral esquerda;

i) Falta vidro traseiro lateral direito;

j) Não possui quebra sol;

k) Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LPF – 1186 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca

2) Condutor: JOSÉ CARLOS PICON - RG 9.726.527 SSP/SP – Registro 01845197153 Categoria D

3) Cursos: Não consta na CNH

4) **Irregularidades:**

- a) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;
- b) Não possui setas na lateral direita do veículo;
- c) Não possui luz do emplacamento traseira;
- d) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
- e) Para-choques traseiro quebrado;
- f) Falta vidro traseiro;
- g) Illegibilidade na leitura do emplacamento;
- h) Falta vidro traseiro lateral esquerdo.

1) Emplacamentos: CVP –8130 VW/INDUSCAR Fabricação 2006 Modelo 2006 – Cor PRATA.

2) Condutor: CARLOS AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO - RG: 09.869.327 SSP/SP CNH REG. Nº 01263080094 Categoria da CNH “D” validade 05/12/1922

3) Cursos: EAR; CETE.

4) **Irregularidades:**

- a- Luz de ré queimada;
- b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
- c- Não possui luz do emplacamento traseira;
- d- Vistoria pelo DETRAN;
- e- Não possui Cinto de segurança para os passageiros;
- f- Não possui limpador de vidro lado direito;
- g- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção;
- h- Setas laterais não funcionam.

1) Emplacamentos: LUD – 0901 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca

2) Condutor: ARLINDO SARAIVA RG 13.767.160 SSP/SP CNH REG. Nº 02580509825 Categoria da CNH “D” validade 23/02/2020 (**CRIMINAL CONDENADO**)

3) Cursos: EAR – **NÃO POSSUI CETE**

4) **Irregularidades:**

- a- Luz de ré queimada;
- b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
- c- Não possui luz do emplacamento traseira;
- d- Vistoria pelo DETRAN;
- e- Não possui Cinto de segurança para os passageiros;
- f- Não possui limpador de vidro lado direito;
- g- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção;
- h- Para-choque traseiro danificado;
- i- Lentes dos faróis dianteiros quebrados/sem;

- j- Buzina não aciona;
- k- Não possui quebra sol;
- l- Para-brisa dianteiro lado do motorista com trinca de 100% em sua totalidade;
- i- Setas laterais não funcionam.

1) Emplacamentos: LSX – 1128 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca

2) Condutor: REYNALDO PELEGRIINE JUNIOR RG 07.621.367 SSP/SP CNH REG. Nº 01743920170 Categoria da CNH “AE” validade 15/03/2021

3) Cursos: EAR – CETE

4) Irregularidades:

- m- Luz de ré queimada;
- n- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
- o- Não possui luz do emplacamento traseira;
- p- Vistoria pelo DETRAN;
- q- Não possui Cinto de segurança para os passageiros;
- r- Não possui limpador de vidro lado direito
- s- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção.,
- t- Lentes dos faróis dianteiros quebrados/sem;
- u- Buzina não aciona;
- v- Setas laterais não funcionam;
- w- Luzes de posição não funcionam;
- x- Não possui quebra sol;
- y- Pneu traseiro esquerdo com limites abaixo do twi (carecas).

1) Emplacamentos: LPC – 1185 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca

2) Condutor: ORLANDO ALVES RIBEIRO RG 16.477.858 SSP/SP CNH REG. Nº 02655606617 Categoria da CNH “D” validade 10/11/2022

3) Cursos: EAR – CETE

4) Irregularidades:

- a- Luz de ré queimada;
- b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
- c- Não possui luz do emplacamento traseira;
- d- Vistoria pelo DETRAN;
- e- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção;
- f- Buzina não aciona;
- g- Setas laterais não funcionam;
- h- Luzes de posição não funcionam;
- i- Para-choque traseiro lado direito quebrado.

- 1) Emplacamentos: DJM – 7820 – VW/MASCA – Ano Fabricação 2013 Modelo 2014 – Cor AMARELA (do ESTADO SP, para DEFICIENTE).
 - 2) Condutor: FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA RG 40.579.618 SSP/SP CNH REG. Nº 03010571187 Categoria da CNH “AD” validade 12/05/2021
 - 3) Cursos: EAR – CETE
- 4) **Irregularidades:**
- a- Luz de ré queimada;
 - b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
 - c- Não possui luz do emplacamento traseira;
 - d- Vistoria pelo DETRAN;
 - e- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção;
 - f- Lentes dos faróis dianteiros quebrados/sem;
 - g- Buzina não aciona;
 - h- Setas laterais não funcionam;
 - i- Luzes de posição não funcionam;
 - j- 04 (quatro) Pneus traseiro com limites abaixo do twi (carecas);
 - k- Vidros laterais quebrados (sem);
 - l- Porta de entrada não fecha;
 - m- Para choque dianteiro quebrado.

Data: 28/09/2001

Posto de vistoria: ILHA COMPRIDA

 Aprovado Reprovado

MOTIVO DA VISITA:

 Transferência de propriedade Regularização motor / chassi 2ª via de placas Transferência de domicílio Saida definitiva 2ª via de etiqueta Duplicidade de placas

Objeto: Transporte Escolar

Veículo (em caso de não cumprimento de exigências de aprovação)

Marca: M. BENS

Modelo: OF 1418 Neobus

Cor: Branca

Renavam:

Hodômetro:

GNV: Sim Não

Placas:

LUE-0932

Em conformidade:

 Sim Não

Motor:

ILHA COMPRIDA

Em conformidade:

 Sim Não

Lacre:

Em conformidade:

 Sim Não

Nº chassi:

9BMM3840675B418834

Em conformidade:

 Sim Não

Nº motor:

90696862876

Em conformidade:

 Remarcado Não

Nº vidros:

Conformidade Não Conformidade

Educativas:

Conformidade Não Conformidade

Equipamentos obrigatórios: G1 Todos os veículos, G2 Todos exceto motocicletas, G3 Caminhões/ônibus, G4 Reboque e semireboque.

Conformidade	Não Conformidade
<input type="checkbox"/>	espelhos retrovisores internos/externos
<input type="checkbox"/>	Farol dianteiro de cor branca ou amarela
<input type="checkbox"/>	Lâmpada traseira de cor vermelha
<input type="checkbox"/>	Lâmpada de freio de cor vermelha
<input type="checkbox"/>	Iluminação da placa traseira
<input type="checkbox"/>	Lâmpadas indicadoras de direção
<input type="checkbox"/>	Velocímetro
<input type="checkbox"/>	Buzina
<input type="checkbox"/>	Pneus em condições de segurança
<input type="checkbox"/>	Dispositivo de controle de ruído do motor

Conformidade	Não Conformidade
<input type="checkbox"/>	Proteções das rodas traseiras
<input type="checkbox"/>	Registrador de velocidade (tacógrafo)
<input type="checkbox"/>	Retrorefletores traseiros
<input type="checkbox"/>	Lâmpadas delimitadoras
<input type="checkbox"/>	Cinto de segurança árvore de transmissão

Assinatura:

Avelino do Tacógrafo nº 0005091266

Assinatura e carimbo do vistoriador

detran sp
SEÇÃO DE TRÂNSITO ILHA COMPRIDA
Marcelo M. Macedo

Data 26/04/2019

Posto de vistoria: IMA Comprix

 Aprovado Reprovado

Motivo de vistoria:

 Transferência de propriedade Regularização motor / chassi 2ª via de placas Transferência de domicílio Sétima definitiva 2ª via de etiqueta Exigibilidade de placas

Outros:

Proprietário escorregue

Veículo (em caso de não conformidade anotar o motivo)

Marca:

Modelo:

Cor:

Renavam:

0891568492

Hodômetro:

GNV: Sim Não

Placa:

P1VPL-0132

Em conformidade:

Sim

Não

Motor:

IMA 20190404

Em conformidade:

Sim

Não

Lâmpadas:

Em conformidade:

Sim

Não

Nº chassi:

9BWEQ82W6LG32084

Em conformidade:

Sim

Não

Nº motor:

P10006959

Em conformidade:

Sim

Não

Remarcado

Nº vidros:

 Conformidade

Não Conformidade

Efusões:

 Conformidade

Não Conformidade

Equipamentos obrigatórios: G1 Todos os veículos, G2 Todos, exceto motocicletas, G3 Caminhões/ônibus, G4 Robosque e semi-robosque

Conformidade	Não Conformidade
<input checked="" type="checkbox"/>	Espelhos retrovisores internos/externos
<input checked="" type="checkbox"/>	Faróis dianteiro de cor branca ou amarela
<input checked="" type="checkbox"/>	Lâmpada traseira de cor vermelha
<input checked="" type="checkbox"/>	Antena de freio de cor vermelha
<input checked="" type="checkbox"/>	Fixamento de placa traseira
<input checked="" type="checkbox"/>	Antealavanca de rodas de direção
<input checked="" type="checkbox"/>	Velocímetro
<input checked="" type="checkbox"/>	Buzina
<input checked="" type="checkbox"/>	Pneus em condições de segurança
<input checked="" type="checkbox"/>	Dispositivo de controle de ruído de motor
<input checked="" type="checkbox"/>	Freio de estacionamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Freio de mão
<input checked="" type="checkbox"/>	Freio hidráulico

Conformidade	Não Conformidade
<input checked="" type="checkbox"/>	Protetores das rodas traseiras
<input checked="" type="checkbox"/>	Registrador de velocidade (tacógrafo)
<input checked="" type="checkbox"/>	Retrorefletores traseiros
<input checked="" type="checkbox"/>	Lanternas delimitadoras
<input checked="" type="checkbox"/>	Cinto de segurança árvore de transmissão

Observações:

Periodo do Projeto nº 0005330813

Assinatura e carimbo do vistoriador

detran.sp

SEÇÃO DE TRÂNSITO ILHA COMPRIDA

Marcelo Macedo

Data: 27/10/2019

Posto de vistoria: Ilha Comprida

 Aprovado Reprovado

Motivo da vistoria:

Transferência de propriedade Regularização motor / chassi 2ª via de placas

Transferência de proprietário Inspeção finalística 2ª via de etiqueta

Autenticidade de placas Outros: TRANSPORTE ESCOLAR

Prezado senhor(a) proprietário(a) ou responsável pelo veículo:

Marca: M-BENZ

Modelo: OF 1418 Neobus

Cor: BRANCA

Renavam: 00851797335

Hodômetro:

GNV: Sim Não

Placas:

VPC-1185

Em conformidade: Sim Não

Município:

Ilha Comprida

Em conformidade: Sim Não

Lâmpadas:

Em conformidade: Sim Não

Nº chassis:

9BM384026B420199

Em conformidade: Sim Não

Remarcado

Nº motor:

90496829920

Em conformidade: Sim Não

Remarcado

Nº vidros:

 Conformidade Não Conformidade

Efusoras:

 Conformidade Não Conformidade

Aeronaves: não tem. GM: Todos os veículos. G2: todos, exceto motociclistas. G3: Caminhões/ônibus. G4: Radarte e semáforo

Conformidade	Não Conformidade
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Espelhos retrovisores internos/externos
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Farol dianteiro de cor branca ou amarela
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lanterna traseira de cor vermelha
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lanterna de freio de cor vermelha
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Iluminação da placa traseira
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lanternas indicadoras de direção
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Velocímetro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Buzina
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pneus em condições de segurança
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dispositivo de controle de ruído do motor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Freio hidráulico
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Motor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Suspensão
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Câmbio
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Volante
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ar condicionado

Conformidade	Não Conformidade
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Protetores das rodas traseiras
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Registrador de velocidade (tacógrafo)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Retrorefletores traseiros
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lanternas delimitadoras
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cinto de segurança árvore de transmissão

Observações:

A leitura do tacômetro nº 0005551503

o tacômetro possivelmente manipulado ou bateria do extintor
funcionando regularizado.

Motor nº QOF

Assinatura e carimbo do vistoriador

detran SP

SEÇÃO DE TRANSITO ILHA COMPRIDA

Marcelo Coceudo

Data: 27/10/2017 Posto de vistoria: Ilha Comprida Aprovado Reprovado

Motivo da vistoria

- Transferência de propriedade
- Regularização motor / chassi
- 2ª via de placas
- Transferência de domicílio
- Baixa definitiva
- 2ª via de etiqueta
- Duplicidade de placas
- Outros: TOMBOLETE ESCOLAR

Veículo (em caso de não conformidade anotar o motivo)

Marca: M. BENS

Modelo: OF1418 NEOBUS

Cor: BRANCA

Renavam: 00856793124

Hodômetro:

GNV: Sim Não

Placas: 15X1128 Em conformidade: Sim Não

Modelo: ILHA COMPRIDA Em conformidade: Sim Não

Lacre: Em conformidade: Sim Não

Nº chassi: 9BMM36406758419059 Em conformidade: Sim Não

Nº motor: 904968628970 Em conformidade: Sim Não

Nº vidros: Conformidade Não Conformidade

Etiquetas: Conformidade Não Conformidade

Equipamentos obrigatórios: G1 Todos os veículos, G2 Todos exceto motocicletas, G3 Caminhões/ônibus, G4 Reboque e semireboque

Conformidade	Não Conformidade
<input checked="" type="checkbox"/>	Espehos retrovisores internos/externos
<input checked="" type="checkbox"/>	Farol dianteiro de cor branca ou amarela
<input checked="" type="checkbox"/>	Enterna traseira de cor vermelha
<input checked="" type="checkbox"/>	Enterna de freio de cor vermelha
<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação da placa traseira
<input checked="" type="checkbox"/>	Lanternas indicadoras de direção
<input checked="" type="checkbox"/>	Velocímetro
<input checked="" type="checkbox"/>	Buzina
<input checked="" type="checkbox"/>	Pneus em condições de segurança
<input checked="" type="checkbox"/>	Dispositivo de controle da tutela do motor
<input checked="" type="checkbox"/>	Brilho
<input checked="" type="checkbox"/>	Brilho
<input checked="" type="checkbox"/>	Brilho

Conformidade	Não Conformidade
<input checked="" type="checkbox"/>	Protetores das rodas traseiras
<input checked="" type="checkbox"/>	Registrador de velocidade (tacógrafo)
<input checked="" type="checkbox"/>	Retrorefletores traseiros
<input checked="" type="checkbox"/>	Lanternas delimitadoras
<input checked="" type="checkbox"/>	Cinto de segurança árvore de transmissão

Observações

Afreição do Tanque nº 0005101075

Assinatura e carimbo do vistoriador

SEÇÃO DE TRÂNSITO ILHA COMPRIDA
detran-sp

Marcelo Macedo

Vistoria em 11 de março de 2019. Veículos estacionados no pátio.

- 1) Emplacamentos: FVY – 0358 IVECO/CITYCLASS – 70C17 – Ano Fabricação 2013 Modelo 2014 – Cor Amarela.
 - 2) Condutor: JONAS BÉRCIO XAVIER - RG: 16.157.234 SSP/SP - Registro 04078072401 - CNH 03/04/2022 - Categoria A/D/E
 - 3) Cursos: A; EAR; CETPP; CETE; CETCT; CETVE.
 - 4) **Irregularidades:**
 - a- Vistoria pelo DETRAN.
-

- 1) Emplacamentos: LOZ – 1052 – Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
 - 2) Condutor: RUBENS BATISTA SILVA RG 22.392.905 SSP/SP – Registro 02092402898 – CNH 11/01/2022 - Categoria A/D
 - 3) Cursos: EAR – CETE - CETCP
 - 4) **Irregularidades:**
 - a) Pneus traseiros desgastados;
 - b) Vistoria pelo DETRAN. Porém está no pátio para manutenção.
-

- 1) Emplacamentos: LRA – 1164 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
 - 2) Condutor: JOSÉ MORAES BERNARDO RG 18.188.516 SSP/SP – Registro 01663544310 – CNH 18/01/2021 – Categoria D
 - 3) Cursos: EAR – CETE - CETCP
 - 4) **Irregularidades:**
 - a) Não possui vidro traseiro (há um material plástico substituindo o vidro);
 - b) Não possui vidro lateral próximo ao motorista (há um material plástico substituindo o vidro);
 - c) Não possui vidro lateral direito do ultimo passageiro traseiro (há um material plástico substituindo o vidro);
 - d) Não possui limpador de para-brisas lado do passageiro;
 - e) Vistoria pelo DETRAN. (Orientado para não circular nessas condições). :
-

- 1) Emplacamentos: LPO – 1156 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
 - 2) Condutor: ANTÔNIO CORREIA BRAGA - RG 21.527.633 SSP/SP – Registro 01518825824 - Categoria A/D
 - 3) Cursos: Não consta na CNH
 - 4) **Irregularidades:**
 - a) Vistoria pelo DETRAN.
-

- 1) Emplacamentos: LUE – 0932 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
- 2) Condutor: MILTON SOARES FERREIRA - RG 22.139.082 SSP/SP – Registro 02916486134 Categoria A/D

- 3) Cursos: Não consta na
 - 4) Irregularidades: Não Há
-

- 1) Emplacamentos: LTK – 0880 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
 - 2) Condutor: LUIS ROBERTO DA SILVA - Registro 02486076010 Categoria E – Cursos:
 - 3) Cursos: EAR- CETE – CETCP.
 - 4) Irregularidades:
 - a) Vistoria pelo DETRAN.
-

- 1) Emplacamentos: LPF – 1186 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
 - 2) Condutor: JOSÉ CARLOS PICON - RG 9.726.527 SSP/SP – Registro 01845197153 Categoria D
 - 3) Cursos: EAR - CETE
 - 4) Irregularidades:
 - a) Illegibilidade na leitura do emplacamento;
 - b) Vistoria pelo DETRAN. (orientação para troca do emplacamento).
-

- 1) Emplacamentos: CVP –8130 VW/INDUSCAR Fabricação 2006 Modelo 2006 – Cor PRATA.
 - 2) Condutor: CARLOS AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO - RG: 09.869.327 SSP/SP CNH REG. Nº 01263080094 Categoria da CNH “D” validade 05/12/1922
 - 3) Cursos: EAR; CETE.
 - 4) Irregularidades: Não Há.
-

- 1) Emplacamentos: LUD – 0901 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
 - 2) Condutor: WILSON JOSÉ ANDRADE DA ROCHA RG 12.183.860 - SSP/SP CNH REG. Nº 03529447370 Categoria da CNH “A/D” validade 23/02/2020
 - 3) Cursos: EAR – CETE – CETCP – CETVE.
 - 4) Irregularidades:
 - a- Vistoria pelo DETRAN;
 - b- Não possui limpador de vidro lado passageiro;
 - c- Para-brisa dianteiro lado do motorista com trinca de 100% em sua totalidade;
-

- 1) Emplacamentos: LSX – 1128 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
- 2) Condutor: REYNALDO PELEGRENE JUNIOR RG 07.621.367 SSP/SP CNH REG. Nº 01743920170 Categoria da CNH “AE” validade 15/03/2021

- 3) Cursos: EAR – CETE
 - 4) Irregularidades: NÃO HÁ
-

- 1) Emplacamentos: LPC – 1185 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
 - 2) Condutor: ORLANDO ALVES RIBEIRO RG 16.477.858 SSP/SP CNH REG. Nº 02655606617 Categoria da CNH “D” validade 10/11/2022
 - 3) Cursos: EAR – CETE
 - 4) Irregularidades: NÃO HÁ
-

- 1) Emplacamentos: DJM – 7820 – VW/MASCA – Ano Fabricação 2013 Modelo 2014 – Cor AMARELA (ÔNIBUS do ESTADO SP, para Portador de necessidades especiais).
 - 2) Condutor: FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA RG 40.579.618 SSP/SP CNH REG. Nº 03010571187 Categoria da CNH “AD” validade 12/05/2021
 - 3) Cursos: EAR – CETE
 - 4) Irregularidades: NÃO HÁ
-